

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年4月	TPG-XZC605M	平ボディ	XZC605-0020210
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,151km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長:3,110 mm 幅:1,600 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン Fog付き
ウィンカー	○ 左ドアウィンカーレンズ 擦れ
ワイパー	◎
ミラー	○ カバー擦れ
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 80L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デロロック	/

特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—





.....

スベア	7	—
-----	---	---

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成30年4月
【備考】ローブック左右6対前後各2ヶ、床腐食穴空き有り、左側工具箱、工具箱蓋歪み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】