

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年4月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-128164-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
253,464km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,190 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近 しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ型キーストン
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	L E D 左内部反射板ガタあり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	




特記事項 キャブ内、キズ、汚れ、インパネポケット1ヶ所欠品。
エンジンキー3本。ボディキー4本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V073H75-03」	令和 4年
【備考】断熱材:リヤ75mm。サイド50mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。庫内灯3ケ。90度ストッパー。庫内エアサスリモコン付。左サイド扉(片開き式)。水抜き穴前方2列。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「245700048BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定。+7.5℃→ -9.1℃(1h)確認。稼働時間1,596h。			
格納ゲート	新明和工業	TRAK10-64950 「S2201005635」	令和 4年
【備考】PG寸法:全長1,555mm。全幅2,180mm。有効長1,400mm。有効幅2,115mm。ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1,000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------