

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日産	平成30年5月	TRG-FEA5W	冷凍パン	FEA5W-560075	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
53,375km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速		パキューム	長:4,330 mm 幅:1,710 mm 高:1,740 mm 門高:1,690 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ		
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 右ミラーキャップテー プ止め アンダーミラーキャッ プ欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	右リヤフェンダー曲がり・割れ キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本
記録簿	無 ()

タイヤ残量





単位：m

	2		2	
	—		—	
2	2	2	2	2
—	—	—	—	—
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	キタムラ	「P18-9029」	平成30年3月
【備考】断熱材 サイド45mm/リヤ50mm 片開き式サイド扉 ラッシンググレール2段 パレティナガイド 庫内灯2個 渡し板			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2 「84520053BL」	平成30年
【備考】マフス5.0℃設定 1hで19.1→マフス5.2℃確認			
跳ね上げゲート	キタムラ	VF-10	平成30年
【備考】リモコン キャスターSTOPパー 全長1750mm・全幅1790mm 有効長1510mm・有効長1650mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----