

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年7月	TKG-XZC655M	平ボディ	XZC655-0003581
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
323,363km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,360 mm 幅: 1,790 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																																
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーハウジング割れ																																																
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	/																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	◎	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	スチール 100L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフラス	◎																																																	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	エアサス	/																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	/		パワステ	◎																																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		ハンドル	◎	擦れ																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	/																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	木材																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							





特記事項 ボディ前立曲がり ボディ床板割れ・穴あき
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー1本
記録簿 有 (H29/1~R6/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	2		
—	—		
0	0	1	0
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
225/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成28年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド9対/リヤ2ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ