

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成29年7月 | TPG-NPR85AN | ドライバン | NPR85-7069413 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 132,865km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | パキュム | 長: 4,510 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,300 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|------------|-----------|----|------|--------|----|---------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーカバーにじみ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | アンダーミラーキャップ欠品 |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | / | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | ナビ付き | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | / | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 標準 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャブ内キズ汚れ キャブルーフヘコミ
エンジンキー1本(キーレス付)、ボディキー1本。

記録簿 無○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | 10 | — | — | スベア | 205/75R16 | — | — |

素材: スチール 備考:





| 上物仕様 | | | |
|-------|---------|------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | 日本フルハーフ | DLK 「T2DE093」 | 平成29年 |

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、ベンチレーター2ヶ、左サイド扉スライド式(レール外れ脱落使用不可)、ボデー左側面凹み穴あき補修跡、庫内床削れ。

【備考】

【備考】

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 中 | 点傷有 |



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】