

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年6月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-129043-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,912km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右後レンズヒビ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー1本、左右タイヤ灯不灯、車幅灯不灯箇所有（LED）、後方左右リフレクター欠損。

記録簿 有 (R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				13	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W119H46-01」	令和 4年6月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3ケ、工具箱、燭り内側左右キズ・床キズ有。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2203002503」	令和 4年3月
【備考】 PG寸法：全長1,555mm、キャストストップバー迄1,400mm、全幅2,420mm、有効幅2,320mm、庫内リモコン付き、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ