

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年5月	2DG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH-103355
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
497,146km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,250 mm 幅：2,280 mm 高：2,500 mm 門高：2,450 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

キャブ内キズ汚れ
エンジンキー3本。ボディキー4本（固着使用不可）。キーレスリモコン1ヶ。





記録簿

有（H30/9～R5/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	13	13	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	12	13	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア				10	—	265/70R19.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	10-17216-1	平成29年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。フェリーフック2対。リヤステップ曲がりキズ。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。間仕切り。左片開き式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	SLXe400 「GLW1097314」	平成30年4月
【備考】2エバ（リヤエバ高さ2290mm） -29℃設定 +25℃ → -11.2℃ 確認（1hで）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ