

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7065955
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,702km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,750 mm 幅：2,160 mm 高：2,110 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ エグレ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本 ボディキー2本

記録簿 有（H26/10～R6/4）

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
4	5				225/80R17.5	225/80R17.5			
—	—				—	—			
6	6	2	1		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—		—	—	—	—	
スペア		10	—		スペア		225/80R17.5	—	
素材：スチール					備考：				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E3669」	平成26年
【備考】断熱リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。保冷カーテン。床アルミ板後方リベット外れ。観音扉ロックバーガタ大。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS560A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定 +35.0℃ → -0.5℃ 確認（2hで）			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S56005151」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2080mm、有効長1285mm、有効幅1910mm。左カートストッパーロック不良。最大荷重1000k g。庫内リモコン欠品。ラジコン付。プラットホーム裏面キズ・凹み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】