

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	TKG-XZU620T	ダンプ	XZU620-0010814
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,369km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,050 mm 幅: 1,590 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左レンズキズ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキ-5本、キャブ内汚れ、右リヤフェンダー曲り。

記録簿 有 (H31/2~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
3	3	4	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	9	-		スペア	195/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「16U067012Y」	平成28年6月
【備考】 前立て・床板サビ、床板凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----