

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年1月	TKG-XZU675T	ダンプ	XZU675-0002437	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
140,094km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,050mm 高：325mm	幅：1,600mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	先端曲り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
		運転席側シートカバー
ヘッドライト	◎	破れ、助手席シートカバー付き
		ハロゲン
ウィンカー	○	右テールランプレンズ
		ヒビ・裏側一部穴空き、左テールランプ裏側
ワイパー	◎	割れ
ミラー	○	擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項 4WD

エンジンキー1本、燃料タンクキー1本

記録簿 有（H28/5～R6/4）

タイヤ残量

単位：mm

2	2		
—	—		
2	1	1	3
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ

205/75R16	205/70R16		
—	—		
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材：スチール 備考：

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「12C12500TY」	平成24年12月

【備考】 手動コボレーン、後アオリロックピン付き、ロープフック5対、ダンプ床面錆・曲り、前壁キズ・錆有、リヤ左右フェンダー曲り有。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----