

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年5月	SKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7003082
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,885km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** エンジンキー2本 (内1本リモコン付き)、キャビン内汚れ・キズ有り  
R3/05月: 走行36,083km時クラッチOH済  
**記録簿** 有 (H24/11~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
9	4	4	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	215/70R17.5	—	—
				素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK22A 「736706」	平成24年5月
【備考】 3段ブーム、作業床積載荷重200kg、作業床高さ22.1m、敷板4枚、アワーメーター4689h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ