

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-555000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,668km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,340 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,070 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ オイルにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ インタークーラーパイプ	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。ボディキー4本。
記録簿 有 (H30/4~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4	4	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	4	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			4	—	スペア		
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「796G5958」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。左サイド扉(片開き式)。庫内内張り割れ穴あき。ボディ左前上側へこみ穴補修跡、左前下側凹み。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	PRAM10-1455N 「S80808540」	平成29年
【備考】 PG寸法全長1550mm、全幅2110mm。有効長1310mm、有効幅2040mm。庫内リモコン付。最大荷重1,000Kg。カートスTOPパー戻りスプリング欠品、収納ロック左欠け、欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ