

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	TPG-XZC605M	平ボディ	XZC605-0021021
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,369km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：3,060mm 幅：1,490mm 高：370mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー2本
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】作業灯1ヶ、ローブ穴2対、ローブフック 4対、3方開、床板腐食あり			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V801C-1MKT2 「18T041019N」	平成30年4月
【備考】全長1400mm、全幅1570mm、有効幅1380mm、ストッパー迄1110mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ