

| 車両情報 | | | | |
|----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成26年7月 | TKG-FRR90S2 | ダンプ | FRR90-7064638 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 70,225km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長: 3,380 mm 幅: 2,060 mm 高: 330 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | | | | |
|-------|----|----|-----------|----|----|--------|----|--------------|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、汚れ | | | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | | | | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | | | | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | | | | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | エアサス | / | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | | | | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ◎ | | | | |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L | | | |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | | | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | 鉄板 | 異音 | ◎ | | | | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | | | | |

特記事項 エンジンキー2本 (内リモコンキー付き1本)
 キャブ内汚れ・キズ有り
 ※R1/11走行距離48,523km時クラッチOH
記録簿 有 (H28/7~R4/7)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | | | 6 | - | | | |
| | | | | 素材: スチール 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|-------|-------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ダンプ | 新明和工業 | DR4-17SY 「S50679315」 | 平成26年6月 |
| 【備考】 手動コボレーン、前壁補強2本、スコップ掛け、サニーホース破れ有り、リヤドアピン | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |