

| 車両情報      |             |             |       |                                          |
|-----------|-------------|-------------|-------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                     |
| いすゞ       | 平成25年11月    | TKG-NKR85AD | ダンプ   | NKR85-7033904                            |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                    |
| 130,219km | 150PS/110KW | M/T 5速      | バキューム | 長：3,020 mm 幅：1,590 mm<br>高：370 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |       |
|-------|----|----------------|----------|----|----|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |                | エアコン     | ◎  |    | シート    | ○  | 破れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |                | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| オイル漏れ | ○  | オイルパン<br>オイル漏れ | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |                | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |                | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |                | 坂道発進装置   | ◎  |    |        |    |       |
| 排気    | ◎  |                | 異常ランプ    | ◎  |    |        |    |       |
| マフラー  | ◎  |                | オーディオ    | ◎  |    |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |                | バックカメラ   | ／  |    |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |                | 電格ミラー    | ◎  |    |        |    |       |
|       |    |                | ETC      | ◎  | 標準 |        |    |       |
|       |    |                | タコグラフ    | ／  |    |        |    |       |
| ミッション |    |                | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |                | 床材質      | ／  | 鉄板 | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |                |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |                |          |    |    | デフロック  | ／  |       |
| 異音    | ◎  |                |          |    |    |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |                |          |    |    |        |    |       |
| リターダ  | ／  |                |          |    |    |        |    |       |





特記事項 エンジンキー2本（内1本リモコンキー付き）

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |     |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |     |   |           |           |           |           |
| 3       | 4 |     |   | 195/85R16 | 195/85R16 |           |           |
| —       | — |     |   | —         | —         |           |           |
| 3       | 3 | 3   | 3 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| —       | — | —   | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 10  | — | スベア       |           | 195/85R16 | —         |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |           |           |           |           |

| 上物仕様                                  |        |                         |         |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| 上物名                                   | メーカー   | 型式「製造番号」                | 年式      |
| ダンプ                                   | 極東開発工業 | DD02-31<br>「13A093012Y」 | 平成25年9月 |
| 【備考】 前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け |        |                         |         |
|                                       |        |                         |         |
| 【備考】                                  |        |                         |         |
|                                       |        |                         |         |
| 【備考】                                  |        |                         |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】