

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FV74HZ	冷凍パン	FV74HZ-500312
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
534,607km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット	エア	長: 9,280 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,210 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ I形キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。  
スマートキー3個 (内1個はドアロックボタン欠品)。  
**記録簿** 有 (R2/1~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7	7	7	315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—	—	—	—	—		
4	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	15	—	—	スペア	315/80R22.5	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9525」	令和 1年
【備考】断熱材: サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、左サイド扉観音式、庫内灯6ヶ、90度ストッパー付、フェリーフック2対、リヤ左右観音扉内側凹み割れ、左リヤフェンダー凹み、門口右凹みあり。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNH 「987600004BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定 +35.5℃ → +2.9℃ (1h) 確認。稼働時間11171h。エバ内寸高さ2020mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----