

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年1月	111-111	冷凍ウィング	テストABC1111222	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
750,000km 不明	430PS/316KW	M/T 4速	エア-	長: 1,000 mm 高: 3,000 mm	幅: 2,000 mm 門高: 4,000 mm





◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可 テスト入力			異音、冷えない、 風が出ない、 風量調整不良、 風向切替不良、 スイッチ不良 テスト入力	シート	△	破れ テスト入力
オイル混入		テスト入力	エアコン			ヘッドライト	○	H I D テスト入力
		ロッカーカバー、 ロッカーケース、 シリンダヘッド、 クランクシール（フロント、リヤ）、 オイルパン、 パワステオイルポンプ、 サブライポンプ、 ファンシャフト、 インタークーラーホース テスト入力	スターター	◎	点検不可 テスト入力	ウィンカー	○	前：右不灯 後：左不灯 サイド：右不灯、右割れ テスト入力
オイル漏れ		テスト入力	オルタネーター	◎	点検不可 テスト入力	ワイパー	◎	動作不良 テスト入力
			P/W（運転席）	◎	テスト入力	ミラー	◎	キャップ テスト入力
			P/W（助手席）	◎	テスト入力			
			坂道発進装置	◎	テスト入力			
水混入		オイル内水混入有 テスト入力			E/Gシステム、DPD 、SCR関連、 T/Mシステム、 車両制御システム テスト入力	走行関係		
			異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
水漏れ		ラジエター、 ウォータポンプ、 冷却水ライン、 EGRクーラー、 ヒーターコア テスト入力			ナビ付き、音出ない 、操作不良、 アンテナ折れ テスト入力	リーフサス		テスト入力
			オーディオ	○		エアサス	○	テスト入力
						パワステ	◎	テスト入力
						ハンドル	◎	テスト入力
燃料漏れ		コモンレール、 サブライポンプ、 高圧パイプ、 燃料ホース、 燃料タンク テスト入力	バックカメラ	○	カラー、白黒、 映らない、不鮮明 テスト入力	燃料タンク	◎	80L 80L 80L テスト入力
			電格ミラー	◎	不動、動き悪い テスト入力	デフ		
			ETC	◎	標準、2.0 テスト入力	点検項目	結果	状態
排気		黒煙、白煙、 エキゾーストマニホールド、 エキゾーストパイプ ターボ、EGR テスト入力	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル テスト入力	異音		テスト入力
			上物仕様			オイル漏れ	◎	テスト入力
マフラー		テールパイプすず付着、 腐食 テスト入力	点検項目	結果	状態	デフロック	◎	テスト入力
			床材質	/	木材			
ターボ		異音、オイルにじみ、 もれ テスト入力						
冷却水吹返		有 テスト入力						

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		バック テスト入力
ギア抜け	◎	バック テスト入力
クラッチ	◎	テスト入力
異音	◎	テスト入力
オイル漏れ	◎	テスト入力

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	不明		
【備考】			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ