

| 車両情報     |             |              |         |   |
|----------|-------------|--------------|---------|---|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状      | 車台番号  |
| いすゞ      | 平成29年6月     | TKG-NPR85YN  | スライドダンプ | NPR85Y-7016088                              |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ    | ボディ内寸                                       |
| 94,219km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | ハキューム   | 長: 3,260 mm 幅: 2,000 mm<br>高: 340 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |                     | 電装関係      |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|---------------------|-----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | 点検項目      | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |                     | エアコン      | ◎  |    | シート    | ○  | へたり、汚れ       |
| オイル混入 | ◎  |                     | スターター     | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー<br>取付口オイル漏れ | オルタネーター   | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |                     | P/W (運転席) | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |                     | P/W (助手席) | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                     | 坂道発進装置    | /  |    | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |                     | 異常ランプ     | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |                     | オーディオ     | ◎  |    | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |                     | バックカメラ    | /  |    | エアサス   | /  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |                     | 電格ミラー     | /  |    | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |                     | ETC       | ◎  | 標準 | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態                  | タコグラフ     | /  |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |                     | 上物仕様      |    |    | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |                     | 点検項目      | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | /  |                     | 床材質       | /  | 鉄板 | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |                     |           |    |    |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |                     |           |    |    |        |    |              |
| リターダ  | /  |                     |           |    |    |        |    |              |

**特記事項** キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフヘコミ。  
エンジンキー2本(内キーレス1本)。  
**記録簿** 有 (H30/3、R2/9~R4/6、R6/1、R6/4)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 9        | 9 |   |   | 225/85R16 | 225/85R16 |           |           |
| —        | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 6        | 6 | 5 | 5 | 225/85R16 | 225/85R16 | 225/85R16 | 225/85R16 |
| —        | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア      |   | 7 | — | スペア       |           | 225/85R16 | —         |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様  |       |                       |       |
|---|-------|-----------------------|-------|
| 上物名   | メーカー  | 型式「製造番号」              | 年式    |
| ダンプ/スライドダンプ   | 新明和工業 | SD3-10<br>「S80591268」 | 平成29年 |
| 【備考】 手動コボレーン(サニーホース付)。ラジコン付(スライド用)。前方マルカンフッカー対。リアアオリロックピン付。サニーホース破れ。床板サビ、ヘコミ。前立てサビ、凹み。リアアオリ凹み。作動油タンク滲み。 |       |                       |       |
| 【備考】  |       |                       |       |
| 【備考】  |       |                       |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |