

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FBA30	ダンプ	FBA30-530686
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86.887km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,010 mm 幅: 1,590 mm 高: 310 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ アンダーミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
天井凹み有り
R4/09月: 走行76,530km時クラッチOH済。
記録簿 有 (R4/9、R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
4	4	5	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	195/85R16	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「14B061017Y」	平成26年6月
【備考】 前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ