

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-525233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,304km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: 5,310 mm 幅: 2,210 mm 高: 450 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風弱い。	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。





記録簿 有 (R4/9、R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	11			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
1	1	3	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
7	1	6	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		—	—	スペア			

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠品、総輪再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR11-03SB 「F808463981Z」	平成29年
【備考】コボレーン付(左右垂直で停止)。コボレーン左右曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----