

| 車両情報      |             |               |       |   |
|-----------|-------------|---------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状    | 車台番号  |
| 三菱ふそう     | 平成29年6月     | TPG-FEA50     | 平ボディ  | FEA50-552592                                |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
| 112,935km | 150PS/110KW | A/T デュオニック 6速 | ハキューム | 長: 4,350 mm 幅: 1,790 mm<br>高: 375 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |           | 電装関係      |    |      | キャビン   |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|---|----|-----------|-----------|----|------|--|----|-------|------|---|--|-------|----|----|-------|---|--|------|---|--|-------|---|--|------|---|----|---|---|-----------|------|--|--|------|----|----|-----|---|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態        | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 異音  | ◎  |           | エアコン      | ◎  |      | シート  | ○  | 擦れ、汚れ |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| オイル混入   | ◎  |           | スターター     | ◎  |      | ヘッドライト   | ◎  | ハロゲン  |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| オイル漏れ   | ◎  |           | オルタネーター   | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 水混入   | ◎  |           | P/W (運転席) | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 水漏れ   | ◎  |           | P/W (助手席) | ◎  |      | ミラー  | ◎  |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |           | 坂道発進装置    | ◎  |      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table> |    |       | 走行関係 |   |  | 点検項目  | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |  | エアサス | / |  | パワステ  | ◎ |  | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク   | ◎ | スチール 100L |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 走行関係  |    |           |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態        |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| リーフサス   | ◎  |           |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| エアサス  | /  |           |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| パワステ  | ◎  |           |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| ハンドル  | ○  | 擦れ        |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 燃料タンク   | ◎  | スチール 100L |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 排気  | ◎  |           | 異常ランプ     | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| マフラー  | ◎  |           | オーディオ     | ◎  | ナビ付き |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| ターボ   | ◎  |           | バックカメラ    | ◎  | カラー  |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 冷却水吹返   | ◎  |           | 電格ミラー     | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |           | ミッション     |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態    | ギア鳴き | ◎ |  | ギア抜け  | ◎  |    | クラッチ  | / |  | 異音   | ◎ |  | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ | / |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板 縞板</td> </tr> </tbody> </table> |   |           | 上物仕様 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | 鉄板 縞板 |
|   |    |           | ミッション     |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | 点検項目      | 結果 | 状態   |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | ギア鳴き      | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | ギア抜け      | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | クラッチ      | /  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | 異音        | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | オイル漏れ     | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | リターダ      | /  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | 上物仕様      |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態        |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| 床材質   | /  | 鉄板 縞板     |           |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |    |           | デフ        |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態    | 異音   | ◎ |  | オイル漏れ | ◎  |    | デフロック | / |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | デフ        |    |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | 点検項目      | 結果 | 状態   |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | 異音        | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | オイル漏れ     | ◎  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |
|   |    |           | デフロック     | /  |      |  |    |       |      |   |  |       |    |    |       |   |  |      |   |  |       |   |  |      |   |    |   |   |           |      |  |  |      |    |    |     |   |       |





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り  
エンジンキー1本 キーレスリモコン1個  
記録簿 有 (H30/9~R6/6)

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|--------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 4      | 5 |   |   | 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
| —      | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 6      | 6 | 6 | 6 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —      | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア    |   |   | 8 | —         | 205/75R16 | —         | —         |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様   |       |                          |       |
|--|-------|--------------------------|-------|
| 上物名  | メーカー  | 型式「製造番号」                 | 年式    |
| 平ボディ   | パプコ   | 5AE1 1639R<br>「0211」     | 平成29年 |
| 【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド8対                      |       |                          |       |
| パワーゲート/垂直ゲート   | 新明和工業 | RE08-1103<br>「S80300481」 | 平成29年 |
| 【備考】 全長1000mm 全幅1800mm 有効長870mm 有効幅1630mm 最大昇降能力1000kg |       |                          |       |
| 【備考】   |       |                          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 歯がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|