

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年8月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-570303
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,671km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,050 mm 幅:1,630 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンブ しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
ワウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー 1 本
記録簿	有 (R2/8~R6/8)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
5 5	205/75R16 205/75R16
— —	— —
5 5 5 5	205/75R16 205/75R16 205/75R16 205/75R16
— — — —	— — — —
スベア 3 —	スベア 205/75R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	B3A5 「1830」	平成30年
【備考】 煽り2方開 ロープフック サイド22対 パイプステーキ			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RA06-1173 「S90606137」	平成30年
【備考】 全長820mm 全幅1500mm 有効長750mm 有効幅1420mm 最大昇降質量600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------