

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年12月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-23818	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
481,942km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,340 mm 高:2,100 mm	幅:2,110 mm 門高:1,930 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション						走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タクグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リッターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品、R58/23、452760km時クラッチオーバーホール済み（記録簿あり）。
エンジンキ-3本、ボディキ-3本、燃料タンクキ-2本。

記録簿 有 (R2/9~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 13 —				スベア 225/80R17.5 —			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V227B32」	平成29年
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前方1対、左サイド扉（スライド式） 庫内灯3ヶ、間仕切り付。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P4E22E	平成29年
【備考】2エバ、リヤエバ内寸高さ1970mm。 -32℃設定 +26.0℃ → -1.5℃ （1h） 確認。 稼動時間7491h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------