

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成29年9月	TKG-MK38L	アルミウィング	JNCLSC0AXHU025777
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327.798km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 6,770 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	テープ補修
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	HID
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーステー錆び、 ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					リーフサス	○	ショック摩擦 FサスR側
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボディキー2本(シリンダー異物噛み込みの為奥まで挿さらない、現状解錠状態)、燃焼タンクキー2本、天張りシフ
記録簿 有 (H30/6~R6/6)

タイヤ残量

単位:mm

5

4

—

—

4

3

5

4

—

—

—

—

スペア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5




—

素材:アルミ

備考:縦輪再生タイヤ、スペアタイヤスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「2TB7250」	平成29年9月
【備考】引き出しフック5対、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、ジョロダー3対、庫内キズ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリフトフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------