

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年5月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-510493
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
684,504km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,390 mm 幅: 2,230 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,480 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キズ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー×3、ボデーキー×1
記録簿 有 (R2/7~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	8	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		6	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: スチール 備考: 前2軸目、後1軸目、2軸目スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT2147-2 「B150184」	平成27年3月
【備考】ラッシングレール3段 エアリブ ジョロダ 4列 庫内灯5ヶ エアラインレール サーキュレーター4つ 水抜き穴4か所 床からサーキュレーターまでの高さ2370mm			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	削れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----