

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173,464km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：4,350 mm 幅：2,080 mm 高：1,960 mm 門高：1,930 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
			タコグラフ	／		結果	状態	
			上物仕様			リーフサス	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス	／	
			床材質	／	アルミシステムフロア	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
クラッチ	／					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 *登録遅れの為シャシ・ボデーは同年式です* キャブ内、キズ汚れ。
フロントバンパー曲がり、右ドア干渉有り。
エンジンキー1本(キーレス)。ボディキー1本。燃料タンクキー1本。

記録簿 有 (R4/3～R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
4	4	3	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F185608」	平成30年5月
【備考】断熱サイト50mm、リヤ50mm。ラッヅグレール2段。水抜き穴前方1対。バレータイト付。庫内灯2ケ。片側サイト扉(スライド式)。保冷材付。間仕切り付き。 リヤ水切り曲がり。床板入。リヤ扉曲がり。バレータイト 右側外れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOCRAO-M 「F185608」	平成30年5月
【備考】-30℃設定 +26.5℃→-11℃ 1h確認。 稼働時間3,253h。加温装置付き。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058712M」	平成30年
【備考】PG寸法:全長1,230mm、全幅1,890mm。有効長1,150mm、有効幅1,815mm。最大荷重1,000kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】