

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年8月	TKG-NKS85AD	ダンプ	NKS85-7006709
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,528km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,600 mm 高: 320 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ ターボホース	バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** エンジンキー2本 (内1本リモコンキー)。  
 キャブ内汚れ・キズ有り。  
 天井凹み有り。  
 リヤバンパー曲がり有り。  
**記録簿** 有 (H28/3~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
3	3	2	1	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	205/70R16		—

素材: スチール 備考: 右リヤタイヤエグレ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S60395459」	平成27年3月
【備考】 前壁補強2本、手動コボレーン、コボレーンストッパー、スコップ掛け、リヤゲートストッパーピン、ダンプシリンダオイル漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ