

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年9月	PKG-FSR34S2	幌付平ボディ	FSR34-7000198
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
303,566km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,210 mm 幅: 2,300 mm 高: 1,950 mm 門高: 1,380 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





**特記事項** \*家畜運搬車  
 キャブ内、キズ、汚れ。インパネポケット欠品。サイドブレーキカバー割れ。キャブ補修塗装有り。左ドアフェンダーカバー割れ。右ステップスカート割れ。  
 アイドリングストップ付き。  
 エンジンキー3本。燃料タンクキー2本。  
**記録簿** 有 (H19/12~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/80R17.5	245/80R17.5		
-	-			-	-		
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		245/80R17.5	-

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠品

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車	マルヤマシャタイ		
【備考】 *家畜運搬車 *作業灯2ケ(1ケ不灯)。仕切り扉3セット。前立てベンチレーター3ケ。門口上部腐食穴有り。幌シート破れ、雨漏り有り。リヤ代台枠腐食穴有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ