

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 令和 4年1月     | 2PG-CYJ77C | アルミウイング | CYJ77C-7019558                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 276,717km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－     | 長：9,680 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,650 mm 門高：2,580 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ             |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED               |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ◎  |                   |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |                   |



特記事項 \*セキュリティスイッチ付。キャブ内汚れ・傷。アイドリングストップ付。フロント右アブソーバー渗み。  
エンジンキー2本・ボデーキー3本。

記録簿 有 (R4/12、R5/12)

| タイヤ残量 |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |    |   |             |             |             |             |
|       | 5 | 5  |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
|       | 5 | 10 |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 2     | 3 | 2  | 4 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 3     | 3 | 4  | 2 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア   |   |    |   | スペア         | —           | —           | —           |
|       |   |    |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                               |         |                  |       |
|------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                            | 日本フルハーフ | DKL<br>「W8KG726」 | 令和 4年 |
| 【備考】 鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯8ケ。 |         |                  |       |
| 【備考】                               |         |                  |       |
| 【備考】                               |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |