

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NLR85AR	平ボディ	NLR85-7027553
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,446km	150PS/110KW	A/T スムーサー	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,810 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない、 風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ターボ付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。ルーフキズ、ヘコミ。
エンジンキー1本（スペア無）。

記録簿 有 (H29/12~R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	205/70R16	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年
【備考】床板2重張り。左右アオリ曲がり。左前プロテクター曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----