

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-16817
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
681,561km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				シートカバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	HID
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	左テールレンズヒビ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	○	左右アームカタ、ウォッシュスイッチ破損(ウォッシュ液出ない)
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ欠損、右ミラーブラケット錆
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎		リアアサス	◎	リヤエアサス
ギア抜け	◎		エアサス	◎		パワステ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	ハンドル	○	擦れ、エグレ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	




特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、室内汚れ、キャブ内ヘッド床板欠損、右キャブマウントブッシュグリス漏れ、サイドマーカー不灯箇所有り
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	8	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	12	-		スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: 左右Fタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8J 「4KZ6050-50」	平成27年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、セイコーラック、庫内キズ汚れ有り、左右工具箱(左ステンレス)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ