

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	TPG-NLR85AR	平ボディ	NLR85-7026529
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
84,006km	150PS/110KW	M/T 5速	パキウム	長: 4,340 mm 高: 370 mm 幅: 1,790 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	4速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレス付）1本

記録簿 有（R5/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/70R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		205/75R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成28年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ロープフックサイド7対 ロープ穴2対 床フック2対 床板2重張り			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MRT2 「16T081097N」	平成28年8月
【備考】 全長1100mm 全幅1790mm 有効長990mm×有効幅1750mm 最大昇降荷重600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------