

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年10月	BKG-FN1AWXA	幌ウイング	FN1AWX-10964
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
268,708km	320PS/235KW	M/T 7速	エア	長: 9,960 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,470 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ 座面取付外れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本
記録簿 有 (H21/1~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			11/70R22.5	11/70R22.5		
9	7			11/70R22.5	11/70R22.5		
8	7	7	7	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	11/70R22.5	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	0809 「4KT3116」	平成20年9月
【備考】 幌ウイング、オーバーハング左右足掛けステップ、床板腐食有り、荷箱前側雨漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ