

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年7月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-545551
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,062km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,340 mm 幅：2,270 mm 高：2,450 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2個（ドアキー内蔵）
記録簿	有（R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				13	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	TPJ9993-1 「B230338」	令和 5年3月
【備考】断熱材 天井100mm 前壁100mm 床100mm サイド75mm リヤ90mm（矢野特殊確認済み） 観音式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド 結露防止シート LED庫内灯2列 水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA 「383100252BL」	令和 5年
【備考】マックス35.0℃設定 21.3→マックス10.7℃確認 エンジン運転時間 7h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ