日付: RO7, O4/O4

♥ № □ □ □ ■ 車両チェックシート 管理番号: 1136007

車両情報									
車名	初年度登録		土型		形状		車台番号		
日野	令和 5年10月	21	PG-FD2ABG		アルミウィング		FD2AB-134886		
走行	馬力		シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
5,155km	240PS/177KW		M/T 6速		エアー		長: 6,210 mm 幅: 2,380 高: 2,430 mm 門高: 2,340		mm mm
D:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
エンジ ン	7	•	電装閥	₫係			=	キャビン	

J, 100k	240F3/177KW		IVI/ I - O:	KIL.		高: 2,430		n 門高:2,340 mi
):良好	〇:通常	常走行問題なし △	: 要修理 /	ご装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	:るものて	ূ ৰ
• <u>:</u>	エンジン	ソ	•	電装関係		•	キャビ	シ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ 、 汚れ
ナイル混入	⊚		スターター	© .		ヘッドライト	0	LED
ナイル漏れ	0		オルタネーター	© .		ウィンカー	0	
k混入	0		P/W(運転席)	© .		ワイパー	0	,
k漏れ	0		P/W(助手席)	© .		ミラー	0	·
燃料漏れ	0		坂道発進装置	© :				
非 気	0		異常ランプ	© :		•	走行関	•
7フラー	0		オーディオ	© :		点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ	◎ カラ ⁻	_	リーフサス	0	1
命却水吹返	0		電格ミラー	©		エアサス	0	リヤエアサス
7	ミッシ	ョン	ETC	⊚ 2.0		パワステ	0	1
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナロ	ログ	ハンドル	0	擦れ
ドア鳴き	0		= /	上物仕様		燃料タンク	= (0) =	スチール 200L
ア抜け	0		点検項目	結果	状態	-		
7ラッチ	0		床材質	/ 木材		FHATE	デフ	1
音	0					点検項目	結果	状態
イル漏れ	0		••			異音	0	
ターダ	/		••			オイル漏れ	0	,
						デフロック	/	1

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。 アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿 有(R6/4、R6/7)

<u> </u>	タイヤ残量			<u>r</u>	タイヤサイズ					
	11	11	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —				
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5			
7	スペア	12	_	ス	ペア	225/80R17.5				
				素材:スチール	備考:					

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	トランテックス	「W123J74」	令和 5年					


【備考】ラッシングレール2段、鳥居形引き出しフック5対、ガード用板張り(内幅2,380)、庫内灯4ケ、庫内エアサスコントロラー付、床キズ・汚れ。

パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「23T098103N」	令和 5年

【備考】PG寸法:全長1570mm 全幅2390mm 有効長1375mm 有効幅2315mm。庫内リモコン付、最大荷重1000kg。

【備考】

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					



【外装】 【ボデー内】

外装 キズ へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
--------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------