

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TRG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7057878
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143.514km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,120 mm 幅:1,620 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近、オイルパン付近滲み	オルタネーター	◎		ウイinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 75L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。灰皿欠品。アイドリングストップ付。キャブブルーシートデッキ付。
エンジンキー2本(1本キーレス付)。

記録簿 有 (H29/5~R6/5)

タイヤ残量

単位：mm

	6	2	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		0	6

タイヤサイズ





	205/80R15	205/80R15	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		205/80R15	—

素材：スチール

備考：リヤタイヤとスベアサイズ175 R14 8PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／完成車			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------