

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年8月	2PG-FS75HZ	アルミウイング	FS75HZ-530057
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
217,891km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	ミラーワイパー付き、 メッキカバー付き、左 カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	R側デフキャリア取り付 け面、にじみ
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 スマートキー2ヶ、ドアキー2本、1軸目右ショックにじみ、左後端サイドマーカー不灯(LED)
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	11	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		0	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス、2軸目右段減り左片減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DJ818」	平成28年9月
【備考】 ボデー載せ替え (H28/9製)、ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、左右アオリ内側後端折り畳み足掛け、 内キズ汚れ有り、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、左右ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ