

| 車両情報      |             |            |           |   |
|-----------|-------------|------------|-----------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状        | 車台番号  |
| いすゞ       | 令和 1年9月     | 2PG-CYJ77C | アルミウイング   | CYJ77C-7009051                                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        |           | ブレーキ  |
| 703,238km | 380PS/279KW | セミア/T      | スムーサー 12速 | エア  |
|           |             |            |           | 長: 9,690 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                   | 電装関係     |    |           | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------------------|----------|----|-----------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |                   | エアコン     | ◎  |           | シート    | ○  | 擦れ、汚れ             |
| オイル混入 | ◎  |                   | スターター    | ◎  |           | ヘッドライト | ◎  | LED               |
| オイル漏れ | ○  | インタークーラーホース<br>しみ | オルタネーター  | ◎  |           | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |                   | P/W(運転席) | ◎  |           | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |                   | P/W(助手席) | ◎  |           | ミラー    | ○  | 右カバークズ            |
| 燃料漏れ  | ◎  |                   | 坂道発進装置   | ◎  |           | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |                   | 異常ランプ    | ◎  |           | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |                   | オーディオ    | ◎  |           | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |                   | バックカメラ   | ◎  | カラー       | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |                   | 電格ミラー    | ◎  |           | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |                   | ETC      | ◎  | 2.0       | ハンドル   | ○  | カバー付き、カバー跡<br>有   |
| 点検項目  | 結果 | 状態                | タコグラフ    | ◎  | アナログ、デジタル | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |                   | 上物仕様     |    |           | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |                   | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |                   | 床材質      | /  | 木材        | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |                   |          |    |           | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |                   |          |    |           | デフロック  | ◎  |                   |
| リターダ  | /  |                   |          |    |           |        |    |                   |

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、エンジンキー2本、アドブルータンクキー2本、ボデーキー3本、燃料タンクキー前後2本ずつ、右フロントコーナーパネル破損、ナンバー灯不灯、車幅灯不灯箇所有(LED)(12/11スベアキー車載済内山)





記録簿 有(R1/12~R6/6)

| タイヤ残量  |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 単位: mm |    |    |    |
| 8      | 8  |    |    |
| 8      | 10 |    |    |
| 9      | 10 | 9  | 10 |
| 10     | 10 | 11 | 12 |
| スベア    |    | 9  | —  |

| タイヤサイズ      |             |                 |             |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5     |             |
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5     |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5     | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5     | 245/70R19.5 |
| スベア         |             | 245/70R19.5     | —           |
| 素材: スチール    |             | 備考: 3・4軸目スタッドレス |             |

| 上物仕様   |         |                  |         |
|--|---------|------------------|---------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| アルミウイング  | 日本フルハーフ | DKL<br>[W8KJ317] | 令和 1年8月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、ステンレス工具箱、庫内床汚れ、穴開き有・キズ、内張り汚れ・キズ有。 |         |                  |         |
| 【備考】   |         |                  |         |
| 【備考】   |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |