

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	LDG-GK8JNAA	クレーン付平	GK8JNA-10308
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166.014km	280PS/205KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,370 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフ塗装剥がれ。エンジンキー2本、燃料タンクキー1本。

記録簿 有 (R3/12~R5/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	10	8		スペア	255/70R22.5	245/70R19.5	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	(株)メイダイ	「ME-17-1976」	平成29年
【備考】 スタクション穴21ヶ。鳥居形引き出しフック5対。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU374 「F128712」	平成17年6月
【備考】 *年式違い。2.93t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----