

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年11月	2KG-FK65FZ	冷凍バン	FK65FZ-605016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
398,884km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 7,320 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,100 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	○	エアコン	◎	シート	○
オイル混入	◎	スターター	◎	ヘッドライト	◎
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ウィンカー	◎
水混入	◎	P/W(運転席)	○	ワイパー	◎
水漏れ	◎	P/W(助手席)	◎	ミラー	○
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	/		
排気	◎	異常ランプ	◎	走行関係	
マフラー	◎	オーディオ	◎	点検項目	結果
ターボ	◎	バックカメラ	◎	リーフサス	◎
冷却水吹返	◎	電格ミラー	◎	エアサス	○
		ETC	/	パワステ	◎
		タコグラフ	◎	ハンドル	○
				燃料タンク	◎
ミッション		上物仕様			
点検項目	結果	点検項目	結果		
ギア鳴き	◎	床材質	/		
ギア抜け	◎			デフ	
クラッチ	◎			点検項目	結果
異音	◎			異音	◎
オイル漏れ	◎			オイル漏れ	○
リターダ	/			デフロック	/

特記事項 エンジンキー2本(1本はイモビ認証不良の為、始動不可)、ドアロックリモコン(不動)、ポデーキー2本

記録簿 有 (R2/11~R6/8)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
5	8	6	6
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA190589D 「190598J」	令和 1年10月
【備考】ラッシングレール2段(後ろ半分3段)、LED庫内灯3列、パレティナガイド、ジョロダーレール4列、ジョロダー埋材1セット、水抜き穴前後4ヶ、R観音90度ストッパー、結露防止シート、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、右側樹脂工具箱及びステンレスジョロダー入れ、ステンレスリヤファンダー			
冷凍機/直結	デンソー	DS42LN-EP42E	令和 1年10月
【備考】コーションプレート及び製造番号無し(デンソーソリューションへ確認済み、ユニット型式及び年式は車載の保証書より)、-32℃設定(1時間運転11.0℃→-7.0℃確認)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00901923」	令和 1年10月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----