

| 車両情報     |             |            |         |   |
|----------|-------------|------------|---------|---|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号  |
| 日野       | 令和 3年1月     | 2KG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-121299  |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 58,676km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア      | 長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |              | 電装関係      |    |        | キャビン   |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
|-------|----|--------------|-----------|----|--------|--|----|-----|------|--|--|------|----|----|-------|---|--|------|---|--------|------|---|--|------|---|--|-------|---|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           | 点検項目      | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態  |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 異音    | ◎  |              | エアコン      | ◎  |        | シート  | ○  | 汚れ  |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| オイル混入 | ◎  |              | スターター     | ◎  |        | ヘッドライト   | ◎  | LED |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| オイル漏れ | ◎  |              | オルタネーター   | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 水混入   | ◎  |              | P/W (運転席) | ◎  |        | ワイパー   | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 水漏れ   | ◎  |              | P/W (助手席) | ◎  |        | ミラー  | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |              | 坂道発進装置    | ◎  |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール<br/>200L</td> </tr> </tbody> </table> |    |     | 走行関係 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |  | エアサス | ◎ | リヤエアサス | パワステ | ◎ |  | ハンドル | ◎ |  | 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |
| 走行関係  |    |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態           |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| リーフサス | ◎  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| パワステ  | ◎  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| ハンドル  | ◎  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 排気    | ◎  |              | 異常ランプ     | ◎  |        | リアアサ   | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| マフラー  | ◎  |              | オーディオ     | △  | アンテナ欠損 | バックカメラ   | ◎  | カラー |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| ターボ   | ◎  |              | バックカメラ    | ◎  |        | 電格ミラー  | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |              | ETC       | ◎  | 標準     | タコグラフ  | /  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| ミッション |    |              | 上物仕様      |    |        | デフ   |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態           | 点検項目      | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態  |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| ギア鳴き  | ◎  |              | 床材質       | /  | 木材     | 異音   | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| ギア抜け  | ◎  |              |           |    |        | オイル漏れ  | ◎  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| クラッチ  | ◎  |              |           |    |        | デフロック  | /  |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| 異音    | ◎  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| オイル漏れ | ◎  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |
| リターダ  | /  |              |           |    |        |  |    |     |      |  |  |      |    |    |       |   |  |      |   |        |      |   |  |      |   |  |       |   |              |

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本  
記録簿 有 (R3/9~R4/6)

| タイヤ残量    |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |   |    |   |             |             |             |             |
| 9        | 9 |    |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| -        | - |    |   | -           | -           |             |             |
| 9        | 9 | 9  | 9 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| -        | - | -  | - | -           | -           | -           | -           |
| スベア      |   | 11 | - | スベア         |             | 225/80R17.5 | -           |
| 素材: スチール |   |    |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                           |         |              |         |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| 上物名                            | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式      |
| アルミウイング                        | トランテックス | 「W076G77-02」 | 令和 3年1月 |
| 【備考】 ラッシング2段、引き出しフック5対、庫内LED3ヶ |         |              |         |
| 【備考】                           |         |              |         |
| 【備考】                           |         |              |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|