

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-121466
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
55,133km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,274 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,425 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態 <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td>	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本。ボデーキー2本。左テールランプ割れ。庫内床汚れ。

記録簿 有 (R3/5~R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		11	-	スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W060G30-01」	令和 3年
【備考】 ラッシング2段、引き出しフック5対、庫内灯LED3ヶ、庫内PGリモコン			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRUCK10-64850 「S11004033」	令和 3年
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,550mm、幅2,380mm、ストッパー迄長さ1,390mm、PG無線ラジコン有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----