

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-119612
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,307km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 幅:2,410 mm 高:2,410 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 右ドアパネル凹み
キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 ポディキー2本
記録簿 有 (B3/7~B6/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	10	10	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	ハブコ	「089C7478」	令和 3年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 L E D庫内灯3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------