

| 車 両 情 報   |             |            |         |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 令和 2年8月     | 2KG-FD2ABG | アルミウィング | FD2AB-117706             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 298.727km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エアー     | 長:6.270 mm<br>高:2.420 mm | 幅:2.400 mm<br>門高:2.320 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |
| 上物仕様     |    |      |
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| 床材質      | /  | 木材   |

| キャビン   |    |               |
|--------|----|---------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態            |
| シート    | ○  | タバコ穴、汚れ       |
| ヘッドライト | ◎  | LED           |
| ウィンカー  | ◎  | 後：右割れ、左割れ     |
| ワイパー   | ◎  |               |
| ミラー    | ○  | 左ミラーステーキャップ欠品 |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ有り<br>エンジンキー3本 |
| 記録簿  | 有 (R4/7、R5/7)           |

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | 2 | 2  |   |
|     | — | —  |   |
| 0   | 0 | 0  | 0 |
| —   | — | —  | — |
| スベア |   | 12 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スピア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                          |         |                                |       |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 上物名                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式    |
| アルミウイング                                                       | トランテックス | 「W102F 70-05」                  | 令和 2年 |
| 【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内灯3本             |         |                                |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                  | 極東開発工業  | CG1002K-B3MFA2<br>「18T100354N」 | 令和 2年 |
| 【備考】 庫内リモコン キャスターSTOPパー 全長2340mm 全幅1575mm 有効長2300mm 有効幅1385mm |         |                                |       |
|                                                               |         |                                |       |
| 【備考】                                                          |         |                                |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |