

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年11月	TKG-MK38L	アルミウイング	MK38L-12326
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
784,250km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	/																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ																																				
燃料タンク	◎	スチール 200L																																				
排気	△	白煙	異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>△</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	△	点検不可	オイル漏れ	◎		デフロック	/													
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	△	点検不可																																				
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	/																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>/</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>/</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>/</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>/</td> <td>点検不可</td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	/	点検不可	ギア抜け	/	点検不可	クラッチ	/	点検不可	異音	/	点検不可	オイル漏れ	/	点検不可	リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	/	点検不可																																				
ギア抜け	/	点検不可																																				
クラッチ	/	点検不可																																				
異音	/	点検不可																																				
オイル漏れ	/	点検不可																																				
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	木材																																				





特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
—	—		
6	6	5	6
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCM5GOR306400B 「W6DS664」	(不明)
【備考】 庫内灯3つ ラッシング2段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ