

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-117525-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
239,216km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルストップ付。エンジンキ-3本、ボディキ-2本。

記録簿 有 (R3/12、R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
3	3	3	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		12	-	スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考: フロント左右段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W079F14	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。観音扉閉まり悪い。左ロックバーブッシュ減り。ロックバー左右曲り。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10201887」	令和 2年
【備考】 PG寸法: 長さ1550mm(有効長1390mm)、幅2440mm(有効幅2380mm)。最大荷重1000Kg。庫内リモコン1個。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----