目付:RO7. 04	4/18	<u> </u>	*one 車両う	ナエツ	クシート	官埋番号	<u>: 0</u> 7	36011	
				車両巾	青報				
車名		初年度登録	土型		形状		車台番号		
日野		令和 4年1月	2RG-XZU710M		冷凍バン	XZI	XZU710-0033616		
走行		馬力	シフト		ブレーギ		ボディ内寸		
37,195km		150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長: 4,270 高: 1,960	長:4,270 mm幅:1,980 mm高:1,960 mm門高:1,964 mm		
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
•	エンジ	ン	•	電装関係	Ŕ	•	キャヒ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		シート	0	汚れ	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	左ウォッシャーノズル #542	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			i	D11 6	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	/		ミラー	• ©	•	
排気	0		異常ランプ	0		-	+/	3155	
マフラー	0		オーディオ	0	•••••	•• ••	走行関		
ターボ	©		バックカメラ		ラー	•• 点検項目 ———	結果	状態	
冷却水吹返	0		電格ミラー	©	•••••	リーフサス	0	•	
▼	ミッシ	->/	ETC	◎ 標	······ 準	エアサス		•	
, 点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	•••••	パワステ	0		
	-	八忠	_	上物仕村	±	ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ギア鳴き ギア抜け	© ©		点検項目	結果	· 状態	燃料タンク	0	スチール 100L	
クラッチ	0		床材質	, J	'nミ	=	デフ		
異音	0		本包 貝		葛板	· 点検項目	結果	状態	
オイル漏れ	0						=		
リターダ	/					異音	0		
						オイル漏れ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
						デフロック	<u>:</u> / . :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
特記事項キ	・ャブ内キ	-ズ・汚れ。アイドリン:	グストップ付。						
I	ンジンキ	3本 ボディキー2本							
正球海 有	(R4/1	0~R5/12)							
タイヤ残量 タイヤサイズ									
		<u>単位:mm</u>			205/70R17.5	205/70R17.5	5		
4		4		•	_		_		
			205/7054	75	205/700475	205/700475	-	205/70P175	
4 4		4 4	205/70R1	C.1	205/70R17.5	205/70R17.5) 2	205/70R17.5_	
							 	<u> </u>	
スペア		7 —		スペフ	7	205/70R17.5	<u> </u>		

素材:スチール 備考:

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	F215606	令和 3年12月					

【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴2対。90度ストッパー。左片開き式サイド扉。

冷凍機/直結(スタンバイ付) 東プレ XV32LSC-P 令和 3年12月


【備考】-30℃設定 +36℃ → +17℃ 確認(1hで)。 稼働時間169h。

RAK10-6494N 格納ゲート 新明和工業 令和 3年 「S2110001483」

【備考】PG寸法:全長1170mm、全幅1880mm、有効長1810mm、有効幅1810mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					

外装 へこみ



床汚れ

【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ 外装へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ