

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 令和 1年8月 | 2RG-FRR90T2 | アルミウイング | FRR90-7144949-A |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 163,401km | 210PS/154KW | A/T スムーサー | エア | 長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,300 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ○ | リヤエアサス、ひび |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 標準 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。左フロントビラー、フロントインナーパネル修復跡あり。
 エンジンキー4本（1本キーレス付）、ボデーキー3本。
 ※R2/6走行距離:77,807km時E/GAssy交換(記録簿有)
記録簿 有 (R2/4、R2/6、R4/2~R6/9)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | | 11 | - | スペア | | 225/80R17.5 | - |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DMS [W4DK129] | 令和 1年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、鳥居形引き出しフック5対、庫内灯3ヶ、床削れ。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |