

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101032
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
285,980km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,480 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,280 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン。	異音	◎							
異音	◎					オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/							
リターダ	◎													





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー4本、尿素キャップキー2本。

記録簿 有 (R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
11	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	3	3	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		13	—	スベア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: スベア以外スタッドレスタイヤ。サイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V024D13-12 「GLW1128722」	平成30年1月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前方水抜き穴2ヶ。UVオゾン付。左観音式サイド扉2カ所。			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	サーモキング	UT-1200X 「GLW1128722」	平成30年1月
【備考】 -29℃設定 (1hで +13℃ → -14℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----