

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-553502
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170.173km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,600 mm 高: 560 mm 門高: 560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																									
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																								
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 サブライポンプ カムポジションセンサ ー付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
			P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
			P/W (助手席)	◎		ミラー	○																									
水混入	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎							
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	/																															
パワステ	◎																															
ハンドル	◎																															
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		燃料タンク	◎	スチール 70L タンク取付バンド損傷 有り																								
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
排気	◎		バックカメラ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	/																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															
マフラー	◎		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材 ラバー敷</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材 ラバー敷															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材 ラバー敷																														
ターボ	◎		ETC	◎	標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材 ラバー敷</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材 ラバー敷															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材 ラバー敷																														
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>飛石有(リペア可)</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	飛石有(リペア可)													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	飛石有(リペア可)																													





特記事項 スペアキー1本、キャブ助手席後振動音有り。
記録簿 有 (H29/9~R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	6	6	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 7342 「0104」	平成29年3月
【備考】パイプ枠高200、フック無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ